

 基本信息及整体评分

车牌号: 辽DU5911	总体评分: 79	总体评价: A
报告生成时间: 2021-12-24 18:54:58		

 违章记录


近期超速频率: A	近期超速严重程度: 极低
-----------	--------------

 行驶里程及区域

近期月均里程: 极高	近期外省行驶频率: 极低
近期单程平均里程: 高	近期主要行驶省份: 辽宁

 行驶时间及习惯

近期月均行驶时长情况: 极低	近期夜间行驶情况: 极高
近期单程平均时长情况: 低	
近期平均行驶速度情况: 极低	

 车辆安全建议

外省行驶量较大, 注意熟悉路况安全驾驶

行驶情况较差, 注意行驶规范