



基本信息及整体评分

| | | |
|-----------------------------|----------|---------|
| 车牌号: 39319 | 总体评分: 74 | 总体评价: A |
| 报告生成时间: 2023-05-16 11:37:23 | | |



违章记录

| | |
|-----------|-------------|
| 近期超速频率: B | 近期超速严重度: 极低 |
|-----------|-------------|



行驶里程及区域

| | |
|-------------|--------------|
| 近期月均里程: 极高 | 近期外省行驶频率: 极低 |
| 近期单程平均里程: 中 | 近期主要行驶省份: 辽宁 |



行驶时间及习惯

| | |
|----------------|--------------|
| 近期月均行驶时长情况: 极低 | 近期夜间行驶情况: 极高 |
| 近期单程平均时长情况: 高 | |
| 近期平均行驶速度情况: 低 | |



车辆安全建议

超速情况高于平均，请注意安全驾驶

外省行驶量较大，注意熟悉路况安全驾驶

行驶情况较差，注意行驶规范