



## 基本信息及整体评分

|                             |          |         |
|-----------------------------|----------|---------|
| 车牌号: 粤L597F7                | 总体评分: 71 | 总体评价: A |
| 报告生成时间: 2023-09-20 21:24:09 |          |         |



## 违章记录

|           |             |
|-----------|-------------|
| 近期超速频率: B | 近期超速严重度: 极低 |
|-----------|-------------|



## 行驶里程及区域

|             |              |
|-------------|--------------|
| 近期月均里程: 极高  | 近期外省行驶频率: 极低 |
| 近期单程平均里程: 高 | 近期主要行驶省份: 广东 |



## 行驶时间及习惯

|                |              |
|----------------|--------------|
| 近期月均行驶时长情况: 极低 | 近期夜间行驶情况: 极高 |
| 近期单程平均时长情况: 极高 |              |
| 近期平均行驶速度情况: 极低 |              |



## 车辆安全建议

超速情况高于平均, 请注意安全驾驶

外省行驶量较大, 注意熟悉路况安全驾驶

行驶情况较差, 注意行驶规范